

附件

湖北省建设用地土壤污染风险管控和修复名录（2023年第四批）

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
1	武汉远大制药集团有限公司	武汉市	武汉远大制药集团有限公司	北临解放大道,南临古田路,西临古田一路,东边与原武汉力诺化学集团有限公司接壤	215592	武汉市硚口城市建设投资有限公司	正在实施修复	满足居住用地和商业服务业用地土壤环境质量要求	武汉智汇元环保科技有限公司	未明确	武汉市硚口城市建设投资有限公司	2015/7/17	
2	武汉冶炼厂	武汉市	湖北省武汉市江岸区谏家矶	西北临谏家矶大道,东南临长江	165122.92	武汉市土地整理储备中心	正在编制风险管控及修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	武汉智汇元环保科技有限公司	/	武汉市土地整理储备中心	2020/10/28	
3	智造园北区(原武汉化工二厂、武汉汉洪化工厂、武汉四方行化工有限公司)场地	武汉市	武汉东湖新技术开发区左岭镇	东至左岭大道,西至化工西路,南至武汉葛化集团有限公司,北至青化大道	142689	武汉葛化集团有限公司	正在编制修复方案	/	未明确	/	/	2020/11/4	
4	武汉华中铝加工厂	武汉市	武汉市黄陂区横店街道川龙大道与中兴路交汇处	东至横店街中心卫生院,南至横店大街,西至横店临空小学,北至三联社区	149494	武汉华中铝加工厂	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求	武汉绿之地环保科技有限公司	武汉瑞景环境修复工程有限公司	武汉市黄陂区横店街道办事处	2021/5/27	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
5	武汉第二电线电缆厂	武汉市	湖北省武汉市硚口区解放大道和古田一路交汇处	东临原武汉远大制药厂,南抵原武汉远大制药厂,西侧为古田一路,北侧是解放大道	21517	武汉市硚口国有资产经营有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	武汉智汇元环保科技有限公司	/	武汉市硚口国有资产经营有限公司	2021/8/25	
6	武汉海德化工发展有限公司	武汉市	武汉盘龙城经济开发区刘店村	北侧为汉业武洲,南侧紧邻银冠化工,东侧为云峰生物,西侧紧邻刘店砖瓦厂	2832	武汉海德化工发展有限公司	正在编制风险管控及修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	/	/	2021/11/22	
7	武汉市汉业武洲化工新材料有限公司	武汉市	武汉盘龙城经济开发区刘店村	北侧为益盛达建材,南侧紧邻海德化工,东侧为云峰生物,西侧紧邻刘店砖瓦厂	4068.51	武汉市汉业武洲化工新材料有限公司	正在编制风险管控及修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	/	/	2021/11/23	
8	武汉市银冠化工有限公司	武汉市	武汉市黄陂区滠口镇滠口街	北至海德化工,南至民生堤,西至农田,东至云峰生物	17419.6	黄陂区土地储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	/	/	2022/3/30	
9	武汉汉南同心化工有限公司	武汉市	武汉市汉南区汉南大道810	东邻长江,南为沙河路,西边紧邻汉南大道	79217.2	武汉汉南同心化工有限公司	正在编制修复方案	/	未明确	/	武汉汉南同心化工有限公司	2022/7/1	
10	武汉铁塔厂地块	武汉市	湖北省武汉市江岸区解放大道2034号	地块西北侧临武汉财贸学校、北侧临新湖街、东北侧临武汉电力职业技术学院,东侧临	129031	中电建武汉铁塔有限公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求	湖北君邦环境技术有限责任公司	中电建生态环境集团有限公司	中电建武汉铁塔有限公司	2022/11/29	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
				新南路、东南侧临湖北输变电铁塔有限公司,南临丹水池货运专线、西南侧临丹北社区,西侧临武汉铁塔厂离退休职工活动中心、铁塔厂宿舍									
11	原湖北帅伦纸业有限公司武汉分公司(南区)地块	武汉市	湖北省武汉市江岸区孙家岗谌家矶大道以北500米	原湖北帅伦纸业有限公司武汉分公司(南区)的四至范围为北至铁路局居民区,东至府澧河西岸,南至谌家矶大道以北,西至沿江大道	74538	武汉市土地整理储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	/	武汉市土地整理储备中心	2022/12/13	
12	原湖北帅伦纸业有限公司武汉分公司(北区)地块	武汉市	湖北省武汉市江岸区河边路124-2号	原湖北帅伦纸业有限公司武汉分公司(南区)的四至范围为北至铁路局居民区,东至府澧河西岸,南至谌家矶大道以北,西至沿江大道	211942.43	武汉市土地整理储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	/	武汉市土地整理储备中心	2022/12/13	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
13	原葛店化工厂场地南区B地块	武汉市	武汉市洪山区左岭街道西北部	地块北侧为原葛化氯碱厂、有机厂,东侧为左岭大道,南侧为农田、朱家冲及纵树湾、原武汉市吕墩化工制造有限责任公司,西侧为骆家咀及张家湾,地块中部为原葛店化工厂南区C地块	112543	武汉葛化集团有限公司	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	武汉智汇元环保科技有限公司	北京高能时代环境技术有限公司	武汉葛化集团有限公司	2022/12/14	
14	原葛店化工厂场地南区C地块	武汉市	武汉市洪山区左岭街道西北部	地块北侧为原葛化氯碱厂、有机厂,东侧为左岭大道,南侧为农田,西侧为原葛店化工厂污染地块(南区B地块)	74872	武汉葛化集团有限公司	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	武汉智汇元环保科技有限公司	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司	武汉葛化集团有限公司	2022/12/14	
15	武汉有机实业有限公司	武汉市	湖北省武汉市硚口区工农路10号	南侧与汉江以沿河堤顶相隔;北侧与原武汉有机精化工厂、原武汉染料厂以工农路相隔,原武汉染料厂目前完成修复;西	107732	武汉市硚口城市建设投资有限公司	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	/	武汉市硚口城市建设投资有限公司	2022/12/20	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
				侧现为银舵新都和家安小区等居民区,以及舵落口小学;东侧现为工农路社区、汉水岸、汉江湾1号等居民区									
16	原青山金属回收公司地块	武汉市	武汉市青山区冶金大道76号	地块北侧为冶金大道,南侧为青山港,西侧为中石油楠姆加油站及京广客运专线铁路桥,东侧为青山汽配城	27686.36	武汉市青山区土地整理储备中心	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	武汉科技大学	/	武汉市青山区土地整理储备中心	2023/3/10	
17	阳新县建益矿产品加工有限公司地块	黄石市	湖北省黄石市阳新县经济开发区银山村	铜山大道东侧,银山村北侧	13372	阳新县经济开发区银山村村民委员会	正在开展效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	湖北省生态环境科学研究院	湖南平安环保股份有限公司	阳新县经济开发区管委会	2018/11/7	
18	原湖北新冶钢有限公司东钢厂区污染地块(第二阶段)	黄石市	湖北省黄石市发展大道50号	东至东钢厂区炼铁车间、南至东钢厂炼钢主厂房、西至东钢厂区焦化厂、北至东钢厂区化产区	262238.93	黄石市土地储备中心	正在开展效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	中国市政工程西北设计研究院有限公司、中国环境科学研究院	中节能大地(杭州)环境修复有限公司	黄石市环境投资有限责任公司	2019/6/6	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
19	原湖北新冶钢有限公司东钢厂厂区污染地块(第三阶段)	黄石市	黄石下陆区发展大道50号	东至王寿村、南至东钢厂烧结车间、西至发展大道、北至东钢厂区污水处理站	77612.67	黄石市城市发展投资集团有限公司	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地、居住用地、商业服务业用地、公用设施用地、交通运输用地等土壤环境质量要求	中国市政工程西北设计研究院有限公司、中国环境科学研究院	/	/	2019/6/6	
20	黄石市金帆化工厂地块	黄石市	湖北省黄石市黄石港区延安路14号	北临延安路,东距黄石大道300米,西临纺织二路,南临大地花城小区	20195	黄石市金帆化工厂	正在编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	/	/	2019/8/14	
21	黄石市西塞山区磁湖南岸原小冶炼地块	黄石市	黄石市西塞山区磁湖南岸	北至磁湖、南至沿湖路、西至黄石西站货场及环湖路、冬至本地块围墙东边界	34591	黄石市土地收储中心	正在开展效果评估	满足公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、公用设施用地、交通运输用地等土壤环境质量要求	中国地质大学(武汉)	北京建工环境修复有限公司	黄石市西塞山区创发企业管理集团有限公司	2020/6/5	
22	丹江口市神龙化工有限责任公司	十堰市	丹江口市浪河镇小店子村316国道	东至东侧居民区,南至丹江宇航两家企业,西至西侧	18838.3	丹江口市浪河镇小店子村委会	正在编制修复方案	满足公共管理与公共服务用地、商业	武汉中地大环境地质研究院有限公	/	/	2022/1/6	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人			
			旁	居民区,北至 316 国道				服务业用地、公用设施用地、交通运输用地等土壤环境质量要求	司					
23	枝江市华威氯化锌厂	宜昌市	湖北省枝江市顾家店镇李家湾村 9 组	北侧 350 米为学校,南侧 680 米为幼儿园,东北侧临近池塘,四周为居民和农田	8010	枝江市华威氯化锌厂	正在编制修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	/	枝江市华威氯化锌厂	2021/3/1		
24	宜昌聚龙环保科技有限公司	宜昌市	湖北省宜昌市枝江市董市镇姚家港化工园	北边是公路,南边是空地,西边为厂房,东边是空地	5670	宜昌聚龙环保科技有限公司	正在实施修复	满足仓储用地土壤环境质量要求	湖北省生态环境科学研究院	湖北省生态环境科学研究院	宜昌聚龙环保科技有限公司	2021/3/2		
25	湖北香溪化工有限公司	宜昌市	宜都市枝城镇沿江村	东至宜昌宜化太平洋化工有限公司生产装置,西至车站路,北至山脊,南至山脊	95789	湖北香溪化工有限公司	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	湖北省生态环境科学研究院	重庆昆顶环保科技有限公司	湖北香溪化工有限公司	2021/6/22		
26	枝江市鑫信有色金属有限公司	宜昌市	湖北省宜昌市枝江市董市镇姚家港高石岗村	枝江市鑫信有色金属有限公司四周为农田、山丘或荒地。南侧 120m 有 6-10 户农户共	14740	枝江市人民政府	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	中国地质大学(武汉)	未明确	宜昌市生态环境局枝江市分局	2021/7/7		

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人			
				计约 25-40 人, 周边 600-1000m 内为 60-100 亩农田和经济林, 北侧 500m 为玛瑙河, 东南侧 500m 为长江, 南侧 500m 为 318 国道										
27	湖北长阳天 长化工有限公司	宜昌市	湖北省宜昌市长阳土家族自治县榔坪镇榔坪村	场地附近地表水主要是北侧 0.3km 的榔坪河。场地周边 1000 米范围内主要为居民区、菜地, 场地周边有多个环境敏感点。场区南面 10 米为菜地, 场地东北两侧 10 米有居民区	6074	湖北长阳天 长化工有限公司	正在编制风 险管控方案	满足工矿用 地土壤环境 质量要求	武汉华正环 境检测技术 有限公司	/	湖北长阳天 长化工有限 公司	2021/11/1 2		
28	湖北山水化 工有限公司	宜昌市	湖北省宜昌市枝江市董市镇姚家港沿江路 2 号	南至沿江大道, 隔沿江道路为长江; 西至三宁大道, 隔三宁大道为湖北三宁化工股份有限公司; 北至山体; 西至姚家港化工园区内部道路, 隔道路为枝江市城西污水处理厂	171829.8	湖北山水化 工有限公司	正在修复方 案	满足工矿用 地土壤环境 质量要求	未明确	/	湖北山水化 工有限公司	2022/1/20		

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
29	宜昌市银河煤化工有限公司	宜昌市	湖北省宜昌市市辖区伍家岗街花艳路17号	东西南北均为居民	381712.39	宜昌市土地储备中心	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	湖北省生态环境科学研究院	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	宜昌市生态环境局高新区分局	2022/2/17	
30	俄罗康玛国际进出口(湖北)有限公司	宜昌市	湖北省宜昌市宜都市枝城镇洋溪村	厂区主出入口位于西侧临乡村道路处,从西向东依次为办公楼、生产车间以及仓库等。废气综合排放的排气筒位于厂区东北侧,远离南侧及西侧居民点	20000	宜都市枝城镇人民政府	正在编制风险管控及修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	/	/	2022/8/25	
31	襄阳市铭洋金属有限公司	襄阳市	谷城县石花镇大峪桥街社区一组163号	东至工厂、西至树林、南至荒地、北至农田	26763.8	谷城县人民政府	正在开展效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	湖北省生态环境科学研究院	招商局生态环保科技有限公司	襄阳市生态环境局谷城分局	2020/8/21	
32	原老河口市有色金属冶炼厂	襄阳市	湖北襄阳老河口市北京路181号	东至北京路,南至老河口光化特酒厂,西至水岸新城住宅小区,北至原老河口食品仓库	12534.5	老河口市自然资源和规划局	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	武汉环景检测服务有限公司	武汉市方远新技术有限责任公司	老河口市自然资源和规划局	2022/3/24	
33	鄂州海丰化工实业有限公司	鄂州市	湖北省鄂州市华容区段店镇黄柏山	东面空地,南边G316国道,西面和北面为湖北三和管桩有限公司	9066	湖北三和管桩有限公司	正在开展效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	铁汉环保集团有限公司	铁汉环保集团有限公司	湖北三和管桩有限公司	2019/8/3	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
34	荆门市福岭化工有限公司	荆门市	荆门掇刀区白庙街道办江山村周福岭	东临 207 国道, 西临天茂集团, 南临荆门市燎原科技, 北接白庙路	71592.58	荆门市福岭化工有限公司	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	湖北省生态环境科学研究院	湖北君鹏华泽建筑工程有限公司; 武汉中科水生环境工程股份有限公司	荆门化工循环产业园管理委员会	2020/9/4	
35	钟祥市磷矿镇硫酸渣洗选场	荆门市	钟祥市磷矿镇联合村和秦冲村	北至居民区、东至西大沟、南至农用地、西至农用地	8137.4	钟祥市人民政府	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	北京高能时代环境技术股份有限公司	钟祥市三清环保投资有限公司	2021/11/15	
36	大悟县阳平镇柳林山岗	孝感市	湖北省孝感市大悟县阳平镇柳林村	东至农林用地, 西至农林用地, 南至农林用地, 北至省道 301	10000	大悟县阳平镇人民政府	正在开展效果评估	满足林地土壤环境质量要求	云南易清环境科技有限公司	湖南恒凯环保科技有限公司	大悟县阳平镇人民政府	2019/10/15	
37	大悟县阳平镇柳林陈家河	孝感市	湖北省孝感市大悟县阳平镇柳林村	东至农林用地, 西至农林用地, 南至农林用地, 北至省道 301	2000	大悟县阳平镇人民政府	正在开展效果评估	满足林地土壤环境质量要求	云南易清环境科技有限公司	湖南恒凯环保科技有限公司	大悟县阳平镇人民政府	2019/10/15	
38	湖北省孝感市汉川市龙燕村电镀厂遗留场地	孝感市	湖北省汉川市南河乡龙燕村	地块范围为厂区围墙内, 北至王许湾居民区, 南至尹家坡居民区, 东至 244 省道, 西至西侧农田	6885.74	汉川市南河乡人民政府	正在实施修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	湖北省地质局地球物理勘探大队	广西博世科环保科技股份有限公司	湖北省汉川市南河乡人民政府	2022/2/24	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
39	沙道观镇重金属污染地块(原金实水暖厂地块)	荆州市	湖北省荆州市松滋市沙道观镇车路口村	东 200 米至大桥路, 南至大同闸岔路, 西至农田, 北至农田	600	湖北欣向荣米业股份有限公司	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	苏州逸凡特环境修复有限公司	安徽国祯环境修复股份有限公司	松滋市沙道观镇人民政府	2019/3/30	
40	湖北宏源药业科技股份有限公司(老厂)	黄冈市	罗田县凤山镇义水北路428号	位于湖北省罗田县凤山镇, 靠近318国道, 西北依山, 东南靠近义水北路	152400	罗田县人民政府	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中南安全环境技术研究院股份有限公司	武汉美佳源环境工程有限公司	罗田县人民政府	2019/6/6	
41	湖北省蕲春县原农药厂银山厂区	黄冈市	湖北省黄冈市蕲春县蕲州镇新塘村	东至新塘村林地, 南至新塘村农田, 西至原新塘村, 北至湖北鑫龙源矿业有限公司	93000	蕲春县国建投资有限公司	正在开展效果评估	满足林地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	黄冈市生态环境局蕲春县分局	2020/7/17	
42	黄梅县顺达化工有限公司	黄冈市	黄梅县小池镇滨江新区工业大道	东到池塘, 南到沿江路, 西到曙光化工, 北到农科所路	62211	黄梅县小池镇人民政府	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	九江精升工程项目管理咨询有限公司	未明确	小池镇人民政府	2021/12/16	
43	湖北富源表业有限公司朱木桥厂区	黄冈市	湖北省黄冈市武穴市21号路北侧(刊江办事处朱木桥村)	东邻民主路, 南邻博爱学校, 西邻西港, 北邻21号路	18000	朱木桥社区	正在编制风险管控及修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	湖北微谱技术有限公司	/	朱木桥社区	2022/3/21	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
44	咸安区向阳湖镇绿山村老垃圾填埋场	咸宁市	湖北省咸宁市咸安区向阳湖镇绿山村	咸宁市经济开发区通江大道以南,武广高速铁路以北	17037	咸宁市环境卫生管理局永安环境卫生管理处	完成风险管控效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	中钢集团天澄环保科技股份有限公司	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	咸宁市生态环境局咸安区分局	2020/6/5	
45	天门华普医药	天门市	天门市岳口镇沿河路1号	项目地块东侧地块为居民区,历史上为耕地;项目地块北部为福临化肥厂和居民区,最初为耕地;地块西部地块是田地和居民区,最初为耕地;地块南侧为汉江大堤。大堤外侧一直为耕地	12578	天门福临科技股份有限公司	正在实施修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	湖北省生态环境科学研究院	湖北瑞景环境修复工程有限公司	岳口镇政府	2021/5/20	
46	天门易普乐农化有限公司	天门市	天门市岳口镇沿河大道3号	东侧为斯普林厂区,无明显的厂界线,历史上为原湖北天门化肥厂,最初为耕地;项目地块北部边界为水塘;地块西侧为原岳口电厂;地块南侧为汉江大堤	26713	天门市易普乐农化有限公司	正在开展效果评估	满足工矿用地和绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	湖北省生态环境科学研究院	湖北瑞景环境修复工程有限公司	岳口镇政府	2021/5/21	