

附件 2

湖北省建设用地上壤污染风险管控和修复名录移出清单 (截至 2022 年 8 月 4 日)

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
1	原双虎涂料厂江汉车间	武汉市	武汉市江汉区唐家墩路 176 号	东临香江花园小区, 西临姑嫂树路高架, 南临东方名园小区, 北接原铁锹厂	4207	武汉市江汉区土地整理储备事务中心	完成修复效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	武汉科技大学	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	武汉市江汉区土地整理储备事务中心	武汉智汇元环保科技有限公司	2020/9/3	
2	原武昌汽车标准件厂场地	武汉市	武汉市东湖新技术开发区流芳社区	位于流芳新镇 E 地块东区北邻流芳新镇 F 地块东区	29000	武汉光谷建设投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	武汉市汉阳市政建设集团公司	武汉市汉阳市政建设集团公司	武汉光谷建设投资有限公司	武汉智汇元环保科技有限公司	2020/12/18	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
3	武汉青江化工厂 E1&D1 地块	武汉市	武汉市青山区临江大道 862 号	东侧 10m 为原武汉宏程冶金材料有限公司(现已拆迁)、南侧 10m 为现状青山区东新洲还建小区、西侧紧邻原武汉青江化工股份有限公司西半部分场地、北侧 5m 为临江大道	18750	武汉和纵盛地产有限公司	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	湖北君邦环境技术有限公司	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	武汉和纵盛地产有限公司	湖北君邦环境技术有限公司	2020/11/25	
4	武汉青江化工厂 E2 地块	武汉市	建设一路临江大道交叉口	东至滨江 E1 地块, 南至东兴天地社区, 北至临江大道, 西至 E3 地块	17340	武汉市青山区土地整理储备中心	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	武汉智汇元环保科技有限公司	北京高能时代环境技术股份有限公司	武汉市青山区土地整理储备中心	中国地质大学(武汉)	2020/12/25	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
5	原武汉化工原料厂(新益村城中村改造K3地块)	武汉市	湖北省武汉市江岸区后湖街道新益村	东南侧紧邻机电园路,西邻汉口2035产业园,北侧为武汉市商业储运有限责任公司物流中心	29485.43	武汉兴悦晟房地产开发有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	武汉绿之地环保节能科技有限公司	中节能大地(杭州)环境修复有限公司、武汉瑞景环境修复工程有限公司	武汉兴悦晟房地产开发有限公司	湖北省理化分析测试中心有限公司	2022/1/21	
6	下陆长乐山工业园区1#地块	黄石市	黄石市下陆区黄显龙路与大广高速立交桥交界处	东至发展大道,南抵下陆变电站,西达下陆区行政区边界,北邻老武九铁路	66000	湖北下陆长乐山工业园区管理委员会	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	广西博世科环保科技股份有限公司	黄石市下陆区人民政府	武汉楚江环保有限公司	2019/12/19	
7	大冶市原化肥厂地块	黄石市	湖北省大冶市东岳街办城西路	东至城西路临街办公楼,南至陈大模巷,西至石家菜园	32352	大冶市土地收购储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中国环境科学研究院	中冶南方都市环保工程科技股份有限公司	大冶市振恒城市发展投资有限公司	江苏微谱检测技术有限公司	2021/2/2	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
				水塘,北至李家桥路										
8	阳新县银源环保科技有限公司	黄石市	黄石市阳新县大王镇下刘村	大王镇上刘村,距离大王镇政府240米,距离上汪村190米,北靠大面山	24077.66	阳新县银源环保科技有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	北京高能时代环境技术股份有限公司	阳新县大王殿镇人民政府	生态环境部环境规划院	2021/8/4	
9	阳新县金宝矿业有限公司	黄石市	黄石市阳新县大王镇下刘村	大王镇以西2公里,上道塘村以北50米	154500	阳新县金宝矿业有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	北京高能时代环境技术股份有限公司	阳新县大王殿镇人民政府	生态环境部环境规划院	2021/8/4	
10	阳新县鑫旺矿业有限公司	黄石市	阳新县大王镇下海村	位于阳新大王镇下海村,距离曹刘村300米,距离垄三村200米,南侧主要为农	6614	阳新县鑫旺矿业有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	北京高能时代环境技术股份有限公司	阳新县大王殿镇人民政府	生态环境部环境规划院	2021/8/4	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
				田, 东南侧靠山角林										
11	黄石市冠宇工贸有限公司	黄石市	黄石市阳新县大王镇莲花村	大王镇西北6公里, 中庄镇以北2.5公里, 程家村以北560米	135000	黄石市冠宇工贸有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	北京高能时代环境技术股份有限公司	阳新县大王殿镇人民政府	生态环境部环境规划院	2021/8/4	
12	阳新县加利科技有限责任公司	黄石市	黄石市阳新县大王镇上街村	阳新大王镇上街村, 距离细朱容200米, 西侧为上街村和刘苏塘, 南侧主要为农田	24656	阳新县加利科技有限责任公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	北京高能时代环境技术股份有限公司	阳新县大王殿镇人民政府	生态环境部环境规划院	2021/8/4	
13	湖北富诚矿业有限公司	黄石市	阳新县太子镇德夫村	东距太子镇约5km, 西距大王镇约3km, 南临	22800	湖北富诚矿业有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	中节能大地(杭州)环境修复有限公司	阳新县太子庙镇人民政府	生态环境部环境规划院	2021/8/4	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
				韦公路										
14	阳新县星火有色金属有限公司	黄石市	阳新县太子镇官路村	东距太子镇约5km, 西距大王镇约3km, 北临韦公路	54600	阳新县星火有色金属有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	生态环境部环境研究院	中节能大地(杭州)环境修复有限公司	阳新县太子庙镇人民政府	生态环境部环境研究院	2021/8/4	
15	襄阳泽东化工集团有限公司原厂址	襄阳市	襄州区航空路2号	北侧为安达客运站, 西至航空路, 南、东至沿江河堤	141771.35	襄阳泽东化工集团有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地和商业服务业用地(商住)土壤环境质量要求	襄阳众鑫缘环保科技有限公司	襄阳泽东化工集团有限公司	襄阳泽东化工集团有限公司	襄阳众鑫缘环保科技有限公司	2018/2/2	
16	钟祥市国荣磷化有限公司	荆门市	钟祥市胡集镇	北至农用地, 南侧为山, 西侧紧邻废弃化工厂, 东侧为村庄	17500	钟祥市胡集镇人民政府	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	生态环境部环境研究院	中冶南方都市环保工程技术股份有限公司	钟祥市三清环保投资有限公司	武汉智汇元环保科技有限公司	2022/3/22	